




ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

Plienai

APDAILOS

Prestige

POGEFAMILIJA

Švytintis

PAVIRŠIAUS EFEKTAS

Metalinis

GALIMI
PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

AUKŠČIAUSIOS
KOKYBĖS
PAVYZDŽIAI

CHARAKTERISTIKOS

Plotis	122 cm
Ilgis	50 m
Storis	220 µm
Prekės svoris	280 g/m²
Sudėtis	PVC
Klijų tipas	Akrilinis PSA su oro išleidimo sistema
Garantija	10 metų
Laikymo temperatūra	5°C-30°C
Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis	3 metai
Rašto kryptis	Nematoma

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Atsparumas įbrėžimams	Vidutinis
Atsparumas dėmėms	Išlaikyta
Šiluminė varža	Išlaikyta
Atsparumas vandeniui ir drėgmei	Išlaikyta
Atsparumas šviesai	Neišbandytas
Adhezija	Išlaikyta
Antibakterinės savybės	Išlaikyta
Plaunamumas	Išlaikyta

SERTIFIKATAI

CE (CPR 305/2011) Atitinkantis	REACH / ROHS Atitinkantis	ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ (EN13501-1) D-s1,d0	LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI (EN16516) - A+ Atitinkantis
RIBOJAMOS MEDŽIAGOS Atitinkantis	IMO/MED MODULIS B - E Atitinkantis	RAIL (EN45545-2, R1) Neišbandytas	EPD PRIEINAMAS Neprieinama

TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

TAIKYMO SUDERINAMUMAS

Tamprus	Netinka
Tinka	Vidus
Tiesioginio sąlyčio su vandeniu vietos	Taip
Rašto tęstinumas tarp plokščių	Taip
Netobuli paviršiai	Taip, atsargiai
Paviršiai, intensyviai dėvimi dėl sąlyčio	Taip, atsargiai

MONTAVIMAS

Montavimo tipas	Vidus
Montavimo būdas	Sausas
Montavimo temperatūra/tem	12°C-38°C
Montavimo būdas (ABBA - ABAB)	ABBA

MONTAVIMO NURODYMAI

- Klijuokite tik ant visiškai švaraus ir tinkamai paruošto pagrindo, švarioje montavimo aplinkoje.
- Apvyniodami kraštus ar briaunas, kaitinkite plėvelę ir lankstymo metu palaikykite pastovią temperatūrą, kad pagerintumėte lankstumą ir sumažintumėte oro kanalų susidarymo palei kraštus riziką.
- AU01 ir AU02 naudokite minkštą veltinį valytuvą, kad sumažintumėte įbrėžimų riziką.
- Jei montuojant plėvelę reikia pakelti dulkęms ar raukšlėms pašalinti, elkitės atsargiai, nes per didelis manipuliavimas gali palikti negrįžtamas žymes.
- Mirror plėvelė: dėl specifinės konstrukcijos klijuokite tik ant plokščių paviršių ir medžiagos nelankstykite, nesukite bei nevyniokite per kraštus ar kampus.
- Apipjaudami persidengimą tiesiai ant plėvelės, iš anksto apsaugokite vietą maskavimo juosta, kad sumažintumėte paviršiaus sluoksnių atsiskyrimo riziką.

PRIEŽIŪROS NURODYMAI

AU01 / AU02 ir Mirror gaminiais visada naudokite švarią, minkštą, smulkios struktūros mikropluošto šluostę, kad sumažintumėte paviršiaus subraižymo riziką. Valykite Surface Cleaner arba tinkamu alkoholio pagrindo valikliu. Neleiskite skysčiams ar valymo priemonėms išdžiūti ant plėvelės, nes gali likti matomų dėmių ar žymių. Švelniai nuvalykite ir iškart nusausinkite paviršių švaria mikropluošto šluoste.

SIMULIATORIUS

SIMULIUOKITE SAVO PROJEKTĄ PER KELIAS SEKUNDES

[kelkite nuotrauką. Pasirinkite paviršių.
Pamatykite rezultatą prieš priimdami
sprendimą.

