




## ASORTIMENTAS IR APDAILA

ŠEIMA

Spalva

POGEFAMILIJA Permatomas

GALIMI  
PAVYZDŽIAI

A5 PAVYZDŽIAI

## CHARAKTERISTIKOS

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Plotis (cm)                          | 152 cm   |
| Ilgis (m)                            | 30.5 m   |
| Storis (µm)                          | 40 µm    |
| Sudėtis                              | PET      |
| Atskiriamosios plėvelės sudėtis      | PET      |
| Laikymas rekomenduojamomis sąlygomis | 3 metai  |
| Laikymo temperatūra                  | 5°C-30°C |
| Garantija                            | 5 metai  |

## SERTIFIKATAI

ATSPARUMO UGNIAI KLASĖ  
(EN13501-1)  
**M1 (NF P92-507)**

REACH / ROHS  
**Atitinkantis**

**TAIKYMAS, MONTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA****TAIKYMO SUDERINAMUMAS**

Veikiama UV spindulių

**Ne****MONTAVIMAS**

Montavimo tipas

**Vidus**

Montavimo būdas

**Šlapias**

Montavimo temperatūraltem

**12°C-38°C****MONTAVIMO NURODYMAI**

- Prieš įrengdami kruopščiai nuvalykite ir nuriebalinkite stiklą, pašalindami visas dulkes, riebalus ir likučius.
- Iškirpkite plėvelę pagal reikiamus matmenis, tada sudrėkinkite stiklą ir lipniąją plėvelės pusę naudojimo tirpalu, paruoštu iš Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiedus 6 ml/l vandens.
- Atsargiai uždėkite plėvelę ir tinkamu valytuvu pašalinkite naudojimo skystį bei orą, dirbdami nuo centro link kraštų.
- Tvarkingai nupjaukite plėvelės perteklių ir leiskite plėvelei natūraliai išdžiūti. Džiūvimo metu gali likti mažų vandens burbuliukų arba nedidelis miglotumas, kurie palaipsniui išnyks kietėjant klijuams.

**PRIEŽIŪROS NURODYMAI**

Įprastiniam valymui naudokite Slide On (600-FO2) arba Film On (600-F0355), praskiestą 6 ml/l vandens. Plėvelę valykite minkšta, neabrazyvine šluoste arba kempine.

Pirmą mėnesį po įrengimo plėvelės nevalykite, taip pat ant jos nekljuokite lipdukų, etikečių, juostos ar kitų klijų turinčių medžiagų.

Venkite abrazyvinių gaminių, šveitimo kempinių ir aštrių daiktų, galinčių pažeisti paviršių.